

# **Sony Laptop Sony Vaio EB1S1E 39,4 cm (15,5 Zoll) Laptop (Intel Core i5 430M 2,2GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, ATI HD 5650, DVD, Win 7 HP)**

**Beitrag von „416c“ vom 22. April 2020, 00:15**

Das sieht nach einem USB Problem aus. Hast du es mal an einem anderen (im Idealfall USB2-) Port (mit USB2 Stick) Probiert?

-> Maximales OS High Sierra, wobei LuckyOldMan durchaus Recht damit haben könnte, dass eine noch ältere Version besser läuft. Auf einem Packard Bell hier, mit ähnlicher Hardware (i5-430m, 8GB DDR3, HD5650 1GB) klappt nur Lion, wobei dort das BIOS mit seinen mangelnden Einstellungsmöglichkeiten Schuld ist.