

Erledigt

Windows 10 bootet nicht mehr, Dualboot, Clover 5111

Beitrag von „g-force“ vom 22. April 2020, 17:30

[Zitat von Sonny78](#)

Weiß nicht ganz wo das Problem zweier EFIs sein soll. Mach es wie ich, dann solltest du Windows gesondert booten können, ohne den Weg über Clover zu nehmen.

Der TE hat bereits geschrieben, daß Windows auch nicht direkt aus dem BIOS bootbar ist. Da nützt dein Tipp also garnichts.