

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „danieldaya“ vom 23. April 2020, 12:27

Hey alle zusammen,

Ich habe die Teile nun alle endlich da.

Allerdings hab ich ein Problem ich habe alles zusammen gebaut so nach meinem Wissenstand.

Und nun geht auch alles an also Lüfter laufen usw.

Doch nach ein paar Sekunden sehe ich wie der Lüfter vom Netzteil langsamer wird dann geht er aus und schaltet sich von alleine wieder an.



kann mir jemand weiter helfen ?