

# **Bestehendes 1151 Setup updaten**

**Beitrag von „g-force“ vom 23. April 2020, 15:15**

Hast Du die neue Platte komplett formatiert?

Betätige auch mindestens 1x vor der Installation die Taste F11 im Clover-Bootmenü, um einen NVRAM-Reset zu machen.