

**Erledigt**

# **Installation Broadcom Wireless-Karte BCM943602CS inkl. Bluetooth auf High Sierra 10.13.6**

**Beitrag von „Accu“ vom 23. April 2020, 17:19**

Hi Leute,

ich habe auch Probleme mit der Karte (BCM94360CS2) - ist jetzt schon die zweite die nicht richtig funktioniert.

BT läuft ohne Probleme aber das WiFi Symbol taucht nirgends auf.

bin auf Catalina 10.15.4.2. und die BCM sitzt in einer Adapterkarte.

Hat jemand eine Idee? Ist mein erster Hackintosh.