

Erledigt

Catalina 10.15.4 allgemeine Verwirrung

Beitrag von „griven“ vom 24. April 2020, 01:28

Bei den älteren ASUS/ASROCK Boards kann es vorkommen das man die Clover UEFI Boot Einträge manuell setzen muss (für faule mit EASYUEFI unter Windoof und für Terminal Junkies mit der uEFI Shell von Clover und bootcfg)...