

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „koy“ vom 24. April 2020, 17:05

Hm, also irgendwie ist bei mir der Wurm drin.

Nachdem ich Ende März schon mal Probleme mit hakliger Maus + Tastatur hatte (die auf Rat von [JimSalabim](#) durch ein NVRAM-Reset lösbar waren), funktioniert nun Bluetooth nicht mehr wirklich. Bei Verbindungen mit Audio-Geräten (AirPods, QC35, etc.) gibt's nun plötzlich nahezu im Sekundentakt Aussetzer. Im Grunde unbenutzbar. Habe die Fenvi T919 und bisher eigentlich keine (größeren) Probleme damit. Ein erneuter NVRAM-Reset hat nicht geholfen.

Es hilft auch nicht näher an die Antennen ranzugehen. Ich bin ohnehin schon nicht allzu weit entfernt, aber selbst wenn ich direkt daneben hocke, ändert sich nichts. Wie zuvor hat sich nichts verändert. Kein Umstellen, keine neue Hardware od. Software. RSSI liegt bei -59 dBm