


Erledigt

Intel UHD Graphics 630 7 MB & 2 Monitore

Beitrag von „ternes3“ vom 26. April 2020, 13:25

Danke dir [OSX-Einsteiger](#). Ich habe nach Prüfung und Änderung der Seriennummer deinen Ordner so ohne weiteres zum Testen übernommen. Ebenso In Memory Kernel Panic im selben Kernel Modul. Anbei ein Foto.

meine Tendenz ist gerade wieder, dass vllt im Bios was nicht passt. Bin eben nochmal alles durchgegangen, habe soweit aber nix auffälliges gefunden, jemand in diese Richtung Ideen? Oder kann es vom RAM auskommen? Mein erster Hacki hatte Probleme mit dem RAM, durch ein Bootflag haben sich damals alle Probleme lösen lassen.



Mich hat etwas Googlen auf diesen Eintrag gebracht:

<https://blog.quirke.org/macOS/...fail/2019/10/28/post.html>

Der eigentliche Panic wird durch attempting to register a sysctl at previously registered slot ausgelöst. Ich kann damit zwar jetzt nicht direkt das Problem lösen aber vllt hilft es jemand es einzugrenzen.

Ergänzung zum Thema 2. Monitor: Zurzeit ist es so, dass nur ein Monitor erkannt wird. Schließe ich mehrere an, wird die Anzeige dupliziert und mir in den Einstellungen weiterhin nur 1 Monitor angezeigt.

Ergänzung [OSX-Einsteiger, al6042](#): Ich habe bei einem Test ausversehen, deine ("al6042") "config.plist" Anpassung mit dem EFI Ordner von OSX-Einsteiger kombiniert und zu mindestens keinen Crash mehr erhalten. Leider auch weiterhin nur 7MB ohne Beschleunigung.