

Erledigt

Ethernet-Adapter bei Recovery-Stick-Methode

Beitrag von „ludwig.nortel“ vom 26. April 2020, 16:53

Interessant! Es handelt sich um einen Realtek USB GbE Family Controller mit der Modellbezeichnung RTL8153.

Ich habe auf der Realtek-Website Treiber für MacOS X und UEFI/UNDI-Driver gefunden. Kann ich damit was anfangen?