

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „ifoehn“ vom 27. April 2020, 23:08

[JimSalabim](#) [macdream](#),

bin jetzt 10 mal die Anleitung durch auf 3 verschiedenen Installationsmedien (USBStick 2.0, USBStick 3.0 und SD Karte im USB 3.0 Adapter. Clover, Opencore, Mac Pro, iMac, alle Varianten ...Nachdem ich dann de [Bios Settings](#) nochmal durch bin und aktualisiert habe, hat das Teil bis zu 2/3 des Ladebalkens geladen und dann wurde es schwarz!!!

Ich habe an der Grafikkarte einen HDMI Monitor. Heute kam aber mein LG 5K mit der Post. Jetzt habe ich diesen am Displayport dran und siehe da, dort wo der andere Monitor schwarz wurde, macht dieser weiter.... 😄

Catalina wird gerade installiert...

Ich danke Euch allen wie Verrückt, besonders JimSalabim für die Wahnsinnsarbeit mit der Anleitung und der Downloadmöglichkeit der Konfiguration.

Gruß iFöhn

Jetzt kann ich so langsam meinen 10 Jahre alten 27" iMac ablösen.... ERLEICHTERUNG und mega FREUDE 😄