

Erledigt

Hackintosh mit HP EliteDesk 800 G1 - i5 4590T - 4x2GHz

Beitrag von „grt“ vom 28. April 2020, 09:49

weil man leider keine vollständigen biosdateien für die nucs kriegt, die auf den chip geflasht werden könnten. die bios-updates sind leider nur updates, da fehlt ein teil.

letzte rettungsmöglichkeit wär das auslesen des bios eines noch lebenden nucs, und das dann auf meinen draufflashen. hab ich auch im auge, nur ist der einzige passende nuc, an den ich dran könnte zum auslesen ziemlich weit entfernt. corona sei dank, komm ich da aktuell leider nicht hin...

und so liegt der arme kleine weiterhin in der hardwarekiste herum, und ich weiss nach wie vor nicht, ob die vermutung bioskoma stimmt, oder ob er nicht längst einen anderen hardwaretod gestorben ist