

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „MacPeet“ vom 28. April 2020, 16:18

schön, dass die Ladefunktion nun so günstig zu lösen war, prima

Das Bild oben kenne ich von meinen Versuchen mit dem T450s.

Ich musste Kernel/Quirks/AppleXcpmCfgLock auf "Yes" setzen, damit ich darüber hinaus komme.

Es muss nicht die Lösung sein und dient nur als Hinweis.

Wir haben darüber schon in anderem Thread diskutiert. Dies betrifft scheinbar Rechner die MSR-locked sind und im Clover-EFI auch bereits den EFI-FIX brauchen.

Kannst ja mal versuchen, ob es hilft.