

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Karpuffeltoffer“ vom 28. April 2020, 21:26

Hallo [macdream](#).

Tut mir leid wenn ich mich nicht ganz klar ausgedrückt habe. Ist halt mein erster Hackintosh. MacOS hab ich allerdings schon oft installiert. Aber eben auf Original Macs.

Erstmal danke daß du dich damit befasst.

Gestern Nacht (genau genommen seit 3 Tagen jeden Tag 10-20 mal) hatte ich das Problem dass das Setup per USB nicht durchlief und daher auch kein startbares Catalina installiert war. Dieses Setup lief mit Parameter -v.

Die Abstürze erfolgen immer kurz bevor es fertig ist (ca. 2 Minuten Restzeit angezeigt). Danach bootet der Rechner in die BIOS Post Meldung. Wenn ich die bestätige lande ich im Auswahlmenü des USB Sticks und wenn ich dann den MAC OS Installer starte kommt manchmal dieser Screen den ich jetzt angehängt habe.

Heute morgen hab ich es nochmal versucht mit einer plist.config mit der ich es gestern schon mal versucht hatte und mit der gestern ebenfalls das Setup immer kurz vor Ende abgestürzt ist. Auch heute morgen ist das Setup wieder abgestürzt. Aber danach war beim booten vom USB Stick ein Menüpunkt "Catalina" vorhanden. Mit diesem Menüpunkt wird dann von SSD gebootet und diesmal hat es geklappt. Catalina läuft.

Aber da das Setup vorher ja abgestürzt war befürchte ich daß eben nicht alles in Ordnung ist. Daher will ich noch einen Stresstest durchführen mit dem ich jetzt erst anfangen kann.

Bisher scheint aber alles zu funktionieren.

Für die Analyse wäre es trotzdem gut zu wissen was die vAbstürze immer verursacht hat.

In diesem Screenshot steht zumindest was von Kernel Panic und von Coprozessor. Hilft das weiter?