

In Arbeit

ALC892 Probleme mit Abstürzen und Audio

Beitrag von „e4535030“ vom 28. April 2020, 23:58

Nein, das Bios hat keine HDMI Audio einstellungen für die rx5700xt zu bieten.

Ich kann nur wählen welcher Connector der Karte der Haupt Ausgang sein soll.