

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „MacPeet“ vom 30. April 2020, 16:51

Ich habe mir diese 2242 bei Amazon bestellt und verbaut bei meinem T450s:

Transcend 430S Solid State Drive (SSD) M.2 512 GB Serial ATA III - Interne Solid State Drives (SSD) (512 GB, M.2, 560 MB/s, 6 Gbit/s)

Diese alten Dinger sind recht teuer. Ich habe 68,99 Euro bezahlt, aber sie lief sofort nach Einbau.

Ich war auch verduzt, wegen der Anschlüsse. Die originale Karte in dem Steckplatz hatte nur einen Schlitz, die neue NGFF hat zwei.

Wichtig ist, der Chip muss Dich anschauen, also nach oben. Die alten Antennen habe ich festgeklebt.

Auf der EFI dieser Karte habe ich inzwischen Clover als Ersatz und auf der normalen SDD ist OC.

Beide booten prima. Die NGFF auch, dafür sollte wohl dat IntelRapid im Bios auf OFF.

Zwecks Audio, welches ALC hat der T440P denn?

T440/T450 und mein T450s laufen mit meinem neuen Codec LayoutID 15 in der AppleALC sehr gut.

Ist der T440P da anders?

Ein Codec_Dump von einer Linux Live Version bringt da Klarheit.

FingerReader geht seit Capitan nicht mehr.