

Erledigt

Cuda Treiber Installation fehlgeschlagen (Habe neue Grafikkarte)

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 3. April 2013, 20:44

sieht eigentlich gut aus. Lad den CUDA Treiber doch nochmal von der NVidia Page runter, nicht dass da was schief gegangen ist beim brennen.

<http://www.nvidia.de/object/mac-driver-archive-de.html>

Deine PCI Lane Breite sollte eigentlich 16x sein und nicht 4x steckt das Teil im richtigen Slot?

Mit Mac Pro 3,1 hast du auf jedenfall keine Grafikpowermanagement.