

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. April 2020, 21:19

[DerTschnig](#) Bei ROM muss die MAC-Adresse des en0-Anschlusses rein (aber ohne Doppelpunkte). Die steht hinter "ether", wenn du im Terminal eingibst:

```
ifconfig en0
```

Da sollte dann also bei dir, wenn es richtig eingetragen ist, dann folgendes rauskommen:

```
a8:5e:45:a7:5b:f4
```

(Also zumindest laut dem, was du geschrieben hast: {length = 6, bytes = 0xa85e45a75bf4})

Wenn nicht, bitte entsprechend korrigieren.

Bei Clover muss man die nicht selbst eintragen, bei OpenCore sollte man es meines Wissens nach schon tun.

Du kannst mir auch gern beide config.plists (oder gleich die EFI-Ordner) per Nachricht schicken, dann schau ich mal drauf, ob mir etwas auffällt.

[misterberry](#) Wo hast du die Lautsprecher angeschlossen? Der "korrekte" Anschluss ist der grüne hinten am Mainboard. An dem darf es keine Probleme geben. Am Gehäuse-Anschluss kann es dagegen durchaus Probleme geben, den mag macOS offensichtlich nicht.