

# Intel Wi-Fi: es wird spannend!

**Beitrag von „Boardman“ vom 1. Mai 2020, 00:16**

Das ist normal. einfach ignorieren der Treiber kann momentan kein WPA2 Handshake. Wir erzwingen das quasi mit dem editieren der Info.plist