

Erledigt

Problem bei Installation 10.15.4 auf Asrock z370m Pro4

Beitrag von „bossy22“ vom 1. Mai 2020, 17:46

Hi [timmtom](#),

vielen, vielen Dank. Ich habe die config und den Efi Folder so übernommen, und eine Neuinstallation durchgeführt. Läuft alles ohne Probleme.

Ich habe im Bios PCI Express als primäre Grafik ausgewählt und igpu Dualmonitor support deaktiviert. Sollte also alles funzen.

Nur den Clover konnte ich auf der SSD nicht installieren. Da gabs die Fehlermeldung, dass die PLatte nicht im read/write Modus ist, obwohl ich per recovery gebootet habe und im Terminal `csrutil disable` eingegeben habe.

Hat da noch jemand eine Lösung? Vom Stick booten geht aber auch.

Gruß

Bossy22