

(Grob-)Erfolg: HP Pavilion X360 i7-10510U 14-dh1003ng - Comet Lake

Beitrag von „itisme“ vom 2. Mai 2020, 12:00

So wie ich die Fotos interpretiere läuft die Grafikausgabe ja bereits auf der iGPU der CPU. Das ist für mich ok, die NV brauche ich nicht.

Wie [al6042](#) schreibt liegt der Fehler ja im Ansprechen der NVME Platte (siehe LOG).