

# Acer Aspire E15 / E5-571G-50K9 - High Sierra - Installation

Beitrag von „grt“ vom 2. Mai 2020, 17:45

in dem prozessor ist noch eine integrierte grafik drin, die HD4400. im windowsnormalfall steht die grafik auf optimus oder switchable, was heisst, dass die beiden sozusagen im verbund zusammenarbeiten. diese techniklösung versteht macos nicht, daher muss man dort wenn möglich eine der beiden grafiklösungen als alleinige auswählen, vorzugsweise die integrierte, weil nvidia immer wieder ein problem darstellen kann (bitte @dieanderen, sagt was dazu, ob die verbaute nvidia überhaupt eine chance hat?)

man könnte basteln, und die nvidia im notfall sozusagen von aussen deaktivieren, wenn keine einzeleinstellung im bios möglich ist.

und bzgl. [distro](#) - schwamm drauf, wir versuchen das ohne hinzukriegen. wie sieht denn jetzt mit der [distro](#) die grafik aus? könntest du mal einen screenshot von "über diesen mac" (klick aufs apfelmnü) posten?