

**Erledigt**

## **Ganz von vorne**

**Beitrag von „hackmac004“ vom 2. Mai 2020, 19:29**

[dEfAuLt2k](#) Alle Fragen würde ich mit Ja beantworten, ausser dass ich einfach mal bei Index 1 bleiben würde.

Mit index 2 könntest du später dann, wenn gewollt, noch deinen 2 HDMI port klar machen.

Ausserdem fiel mir noch ein, dass du keine doppelten Bus IDs haben solltest.....also Index 1-3 sollten nie die gleiche Bus ID haben. Wenn du bei sagen wir mal bei 0x04 angekommen bist und das steht schon bei Index 2 dann ändere es bei Index 2 in etwas anderes.