

Erledigt

Yosemite > Mojave mit Ozmosis und Z97X_UD5H [NVRAM Reset > Black Screen]

Beitrag von „Adnarel“ vom 3. Mai 2020, 00:32

~~Alter Schwede, zwei mal neu gestartet und nun nun ist in der EDK Shell 'setvar is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file'.~~

~~Eben kam doch noch eine spezifische Fehlermeldung, wo ist denn das jetzt hin?~~

Gelernt: nur die EDK Shell über das F12 Bootmenu kennt "setvar".

Also ich mach erst mal Schluss für heute. **Wer noch Ideen für morgen hat, immer her damit.**

(Meine Idee wäre, das Bios noch mal zu bearbeiten und da auch die Defaults.ffs rein zu platzieren.)

~~Gibt es einen Link zu EDK-Shell commands oder Ideen warum das jetzt gar nicht mehr will?~~

Jetzt scheitere ich an der EDK-Meldung: "variable ProductName=iMac14,2 not fount"

Inhaltlich das selbe wie zuvor für die boot-args.

Also morgen mal das Bios erneuern mit Defaults.