

Erledigt Ganz von vorne

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. Mai 2020, 12:58

Du hattest ja mit den Configs der anderen mal Probleme mit BIOS Resets. Das passiert wenn in einen Bereich der RTC Memory Bank geschrieben wird wo macOS nichts verloren hat. Wahrscheinlich hat es dir im BIOS was zerschossen. Mach mal einen kompletten Reset vom BIOS. In der Anleitung vom Mainboard sollte stehen wie das bei dem Modell geht. Meistens gibt es einen Taster, Jumper oder man muss einfach die Batterie raus nehmen.