

AMD FX4300 mit OpenCore

Beitrag von „todo“ vom 4. Mai 2020, 15:07

Habe auf uefi alles gestellt

Und versucht von der ssd zu booten kam nur schwarzer monitor.

Und mit csm auf aus waren windows auch ssd Mac weg nur der USB zu sehen

die windos platte ist nur notfall falls was ist das ich etwas machen kann