

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 4. Mai 2020, 17:12

[CMMChris](#) Bei mir ist es auch erheblich besser, wenn das 2,4-GHZ-WLAN im Router deaktiviert ist. Leider ist das aber keine Option bei mir, weil meine WLAN-Drucker kein 5GHz können.