


# OpenCore Bootloader

Beitrag von „user232“ vom 4. Mai 2020, 18:06

Edit by al6042 -> Das Zitieren muss hier nicht sein. Ein einfaches Username reicht aus und bläht den Thread nicht unnötig auf...

USBPorts.kext hast du mit Hackintool richtig erstellt?

Ich glaube nicht, wenn ich das so sehe.



Quirk	Typ	Status
Quirks	Dictionary	15 Items
AppleCpuPmCfg...	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
AppleXcpmCfg...	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
AppleXcpmExtr...	Boolean	<input type="checkbox"/>
AppleXcpmForc...	Boolean	<input type="checkbox"/>
CustomSMBIOS...	Boolean	<input type="checkbox"/>
DisableIoMapper	Boolean	<input type="checkbox"/>
DisableRtcChec...	Boolean	<input type="checkbox"/>
DummyPowerM...	Boolean	<input type="checkbox"/>
ExternalDiskIcons	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
IncreasePciBarS...	Boolean	<input type="checkbox"/>
LapicKernelPanic	Boolean	<input type="checkbox"/>
PanicNoKextDu...	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
PowerTimeoutK...	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
ThirdPartyDrives	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
XhciPortLimit	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>

iÜ habe ich auf 0.5.8. gerade aktualisiert. Wie immer ist ein Link in meiner Signatur, für den Fall dass jemand gleiche Hardware nutzt.