

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lg777“ vom 4. Mai 2020, 18:11

Endlich (leider für [useme2305](#)) habe ich eine Lösung für mein Problem gefunden, dachte schon ich wäre ganz allein auf dieser Welt mit dem Bluetooth Problem. Meine Fenvi T919 liegt auch auf dem Schreibtisch (vorher ist sogar mein Riser Kabel rausgeflogen)...

[CMMChris](#) sehe ich das richtig: wenn ich auf meinem Router 2,4GHz und 5GHz einstelle und meinen Hackintosh ausschließlich mit dem 5GHz verbinde, sollten keine Probleme mehr mit Bluetooth kommen?

Danke im Voraus!