

# **AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table**

**Beitrag von „The\_Dave“ vom 4. Mai 2020, 21:28**

Das nervige Hochdrehen war tatsächlich für mich einer der Hauptgründe meinem Hackintosh eine Wasserkühlung zu spendieren. Ich hatte vorher eine Vega64 und die hatte trotz dem, dass sie aus der selben Produktreihe stammte und damit einen sehr ähnlichen Kühler hatte, diese Probleme nicht. Auch unter Windows gibt es wie bereits durch [barrrrt](#) und andere beschrieben diese Probleme nicht.