

Erledigt

Intel Core I7-2670QM - diverse Probleme

Beitrag von „g-force“ vom 4. Mai 2020, 23:07

So wie das aussieht, ist CSM aktiviert. Diese anderen Booteinträge sollten nicht sichtbar sein.

Aber dein Clover-Eintrag fehlt, den sollst Du noch erstellen mit Verweis auf "EFI/Clover/cloverx64.efi".

Sorry, steht ja da an Nummer 2, ist bloß nicht markiert. Du solltest davon booten können.