

**Erledigt**

## **DELL Optiplex 3050, OSX 10.15.4**

**Beitrag von „Buddinski88“ vom 5. Mai 2020, 19:24**

Guten Abend zusammen,

ich fühle mich zwar etwas "unwohl", aber viele melden sich doch in Foren an, gerade weil es Fragen gibt 😊

Habe mich auch vorab informiert und bin mittlerweile soweit das ich Clover booten kann und den Installer starte.

Ab hier klemmt es dann leider und ich hoffe das ihr mir behilflich sein könnt?

Hardware:

DELL Optiplex 3050 Micro

Intel Core i5-6500T (müsste Skylake sein)

8 Gb 2133 MHZ Arbeitsspeicher

250 GB Samsung SSD

Video Controller Intel HD Graphics

Audio Controller RealTek ALC3234

WIFI deaktiviert

Bluetooth deaktiviert

Was habe ich bisher gemacht?

Anhand von gibMacOS und dieser Anleitung <https://internet-install.gitbo.../preparing-your-installer> habe ich den USB Stick erstellt (Download OSX 10.15.4, Installer mit clover, Kexts eingespielt, Config.plist von einem ähnlichen Rechner hergenommen und dann hier "nachgebaut" <https://cloudclovereditor.alte...org/cce/index.php#devices>).

Das Problem ist jetzt das Clover startet, ich dann "installieren möchte" und im nächsten Screen (Apple Logo) bleibt er stehen ... mittlerweile seit 3 Stunden.

Was kann die Ursache sein? Welche Daten darf ich euch noch bereitstellen? Reicht das [EFl.zip](#)?

Besten Dank und Grüße,

Buddinski88