

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „atl“ vom 6. Mai 2020, 00:24

[apfelnico](#) , vielen Dank! ...leider keine Veränderung. Wenn ich einen USB3-Hub mit integriertem Netzwerk-Adapter anschliesse, wird nur der USB2-Teil an den durchgeschleiften USB2-Hub weitergereicht. Ich habe auch schon die verschiedensten Versionen der SSDT (aus den unterschiedlichsten Quellen, nach entsprechender Anpassung) getestet. Aber bisher kein Erfolg. Ich vermute, dass das Problem tiefer sitzt und da im BIOS einiges fehlt. 😞

Ich habe mal meine EFI (OpenCore) angehängen, nur für den Fall, dass ich da bei der Konfiguration eine Fehler gemacht habe. Wenn du mal drüber schauen würdest, wäre das super... ist aber auch kein Beinbruch, wenn nicht. Evtl. lässt sich auch in der **DSDT.aml** im Ordner `OC/ACPI/origin` etwas Hilfreiches finden. 😊