

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „BenjiTheBread“ vom 7. Mai 2020, 09:52

@[JimSalabim](#) vielen Dank für die Antwort! ja, das hab ich tatsächlich auch schon herausgefunden. das problem scheint aber nur mit frischen komplett-installationen aufzutauchen, die ich aber nicht gemacht hab. Wie auch immer, ich konnte das Problem schlussendlich doch lösen. Es macht übrigens komplett Sinn, dass es nicht mit OC zusammenhing. Ich denke es hatte etwas mit dem macOS-Update von 10.15.3 zu 10.15.4 an sich zu tun.

Jedenfalls nur für Menschen die das Problem zu einem späteren Zeitpunkt lösen wollen:

Es gibt zwei Arten, Partitionen in macOS zu löschen: Einmal deren Inhalt unter "Löschen" und einmal die gesamte Partition unter "APFS-Volume löschen". letzterer Eintrag entfernt tatsächlich die komplette Partition. Mein iHack ist wieder schön 😊

Vielen Dank nochmal @[JimSalabim](#)! und sorry, das war irgendwie eine unnötige Frage...

