

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „thanmodor“ vom 7. Mai 2020, 20:09

Ich habe weiter experimentiert. Der Anschlussmodus des Displays macht auch keinen Unterschied. Ich nutze den Hackintosh täglich - und bis auf diese ärgerliche KP beim Start läuft der wirklich stabil.

Ich hab Biosversion 78 - das Problem war bei meiner vorherigen Steinzeitversion auch schon da, das Update des Bios hat nichts gebracht.