

**Erledigt**

## **Roland Quad-Capture Problem bei der Aufnahme bei Asus P5Q EM und auch Gigabyte GA-G31-M**

**Beitrag von „SEQ303“ vom 9. Mai 2020, 12:17**

Hi in der Konsole war auch nix zu finden.

Habe die SIB Deaktiviert hat aber auch nix geändert.

Das hat irgendwas mit der Aktualisierung der Grafikkarte zu tun oder mit dem PCIe Port bzw. USB 2.0 Ports.

Habe die GT710 wieder eingebaut. 13.6 läuft super schnell alles geht bis auf das Recording mit dem Quad Capture. Immer noch Aussetzer. Macht vielleicht ein Einbau einer USB Karte Sinn?

z.B.

[USB Karte PCIe](#)

Ich brauche nur USB 2.0 mit Mac Treibern.

vielleicht liegt es auch an dem USB Controller auf dem Motherboard.

Unter Windos 10 geht alles mit den gleichen Komponenten!

So ein Mist schade das die Kiste nicht zum Recording zu gebrauchen ist. Die Audio Wiedergabe geht ohne Probleme!

Macht es Sinn mal den EFI Ordner als Anhang hier anzuhängen! Die DSDT habe ich da auch drin die hatte beim ersten

**kompilieren keine roten Fehler nur Warnungen.**