

Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 9. Mai 2020, 17:34

tinu erstellt selbst keine efi, aber eine partition mit dem ordner selben namens,

und usb ist nix mit oprom oder "os-type" -os type ist meist windows xyz , win xyz whql oder , other- hat in dem zusammenhang nix zu tun. wenn denn ab csm oder nicht csm, aber das sollte eine andere baustelle sein betrifft zum beispiel die grafik , und bei usb kann etwas wiez.b. usb 2.0 stehen