

# Asus Z390-A Boot von Clover Boot USB geht schon nicht

**Beitrag von „al6042“ vom 9. Mai 2020, 20:43**

Somit muss der USBPorts.kext leicht umgebaut werden.

Versuche es mal bitte mit beiliegender Version...

Verschiebe vorher aber die aktuelle Variante in den Ordner /EFI/CLOVER/kexts... falls wir sie später noch brauchen.

Da der Port sowohl USB2.0 als auch 3.0 unterstützt, müssten beide Varianten danach an den Frontbuchsen funktionieren.