

# Ivy Bridge E - Boot scheitert.

**Beitrag von „guckux“ vom 10. Mai 2020, 12:04**

Guckux Hackintosh

Interessante Info - zumal ich hier auch noch einen Ivy-Bridge Rechner habe, welcher mit Clover 5070 läuft und bei dem ich das Update auf 10.15.4 noch nicht gewagt habe...

Zumal dann die Info kam, daß dafür "extra" clover >510x erforderlich wäre, weil im 15.4 Update einiges geändert wurde... deshalb steht das noch in der Queue - mit dem neuerem clover Crash es bei mir schon bevor macOS geladen wird...

Was hattest Du jetzt noch angepasst?