

**Erledigt**

## **eingefrorener Boot-Screen mit Ozmosis ROM**

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 10. Mai 2020, 20:08**

Der Unterschied zwischen den ROMs wird sein:

- bei den High Sierra OZMOSIS 167X-CPWN und bei den neueren 167X-XMAX (mit KernextPatcher) = Vermutlich nicht das Problem
- DarBoot ist nur bei den Mojave und Catalina ROMs vorhanden, also ein ROM ohne DarBoot nehmen. (Ist im Anhang und Catalina Ready)