

**In Arbeit**

## **Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)**

**Beitrag von „grt“ vom 11. Mai 2020, 14:57**

der ist etwas seltsam. die ports unter EH0x musste ich nicht eintragen, nur die, die unter XHC auftauchen. bei dir müssten mindestens 2 SS0x ports in der kext sein, weil der läptopp wenn ich das richtig gesehen hab, ja 2x usb3 hat und 2x usb2 nach draussen zzgl. intern einen für cam, einen für bt und dann noch einen für den cardreader, also noch mal 3 stück intern dazu. die sind bei meiner kiste alle am XHC angebunden, und in die kext eingetragen (bis auf den cardreader glaube ich.... den könnte ich vergessen haben)