

Acer Aspire E15 / E5-571G-50K9 - High Sierra - Installation

Beitrag von „Tomz1974“ vom 12. Mai 2020, 16:52

Danke für die Antwort! Ich werde das Foto gleich machen wenn ich wieder zu Hause bin und nachreichen...

Wäre zwar schön wenn der Cardreader funktionieren würde, aber wenn das zu viel Aufwand ist, ist es zur Not auch nicht ganz so wichtig! Wenn es mit dem Versuch nicht klappen sollte, was Du vor hast, können wir es danach auch zur Not sein lassen!

Der Laptop hat insgesamt 3 USB Anschlüsse...

1 x USB 3.0 und 2 x USB 2.0 !!! Alle drei erkennen ein Gerät (z.B. USB Stick) und scheinen normal / gut zu funktionieren!!! Kann ich aber auch noch einmal mit einer externen Festplatte testen! Oder warum fragst Du?