

Erledigt

T60p atheros kernelpanic, externer monitor

Beitrag von „grt“ vom 6. April 2013, 23:19

gerade ist das system mal wieder auf eine neue festplatte umgezogen, und seit dem gibt es kernelpanic durch efinvram/efiruntime.

wenn ich den bootloader der alten festplatte nutze (ans usb gestöpselt), und darüber das neue system auf der internen platte starte, alles gut, von der internen allein gehts nicht.

die beiden systeme sind identisch, bloss der bootloader wurde irgendwie nicht richtig mitgeklont, den hab ich nachinstalliert (chameleon) - die beiden boot.plists sind definitiv aber gleich.

versteh ich nun gar nicht.....

tante google hat ausgespuckt, ich möge per disabler.kext in E/E das problem lösen (dann werden die beiden EFI....kexte einfach nicht mehr geladen, und können auch keinen unfug treiben) - ok., könnte ich machen, aber schmeckt mir nicht wirklich... vorher ging es schliesslich auch

fällt da wem was ein?

gruss von grT