

Catalina Optiplex 960

Beitrag von „Rob22“ vom 13. Mai 2020, 13:56

Hallo zusammen,

ich habe meinen alten Optiplex 960 auf Catalina (NVIDIA GT 710) geupdated. (High Sierra existiert auch noch auf einer anderen Partition).

Da es sich bei dem Prozessor um einen Core 2 Quad handelt, habe ich die 'com.apple.telemetry.plugin' gelöscht.

Ausser HDMI Audio und Sleep funktioniert alles, aber im Vergleich zu High Sierra ist alles extrem langsam.

Besonders beim Starten von apps kommt immer der Beachball und es dauert gefühlt 3x so lange wie in High Sierra.

Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Die SSD läuft unter Black Magic Speed test schön schnell. Grafik Performance ist auch gut.

Angefangen ist mein Clover Ordner. Das System scheint (trotz des Alters) genug power zu haben, aber irgendwas läuft nicht richtig.

Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte / bzw. was es bei alten Catalina Systemen zu beachten gilt?

Viele Grüße

Robin