

Lenovo T440s - Kopfhöreranschluss funktioniert nicht

Beitrag von „grt“ vom 13. Mai 2020, 15:58

neuen appleALC.kext (v-1.4.8 oder 9) dazugehörigen lilu.kext, und layoutid 15 nehmen. muss in den audioeinstellungen umgeschaltet werden, kein switch mode, aber speaker, internes und externes mic sowie kopfhörer funktionieren.