

**In Arbeit**

## **Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)**

**Beitrag von „Canyonwalker“ vom 13. Mai 2020, 18:34**

Erstmal Glückwunsch zum lauffähigen Cardreader, hatte ich gerade erst gesehen;(

Bin noch am basteln, aktuell läuft Audio aber ohne Kopfhörer, obwohl ich den Eingang sehe und umstellen kann und die Batterieanzeige.

Cardreader läuft trotz des Anhang von Dir nicht.

Da ich wegen der BAK Umbenennung nochmal ein Stück zurückging zum testen, bin ich jetzt wieder auf folgendem Stand:

Patched hat nur noch Battery1.1.aml

Driver den smchelper

Kext Other smcbattery und neuesten Sinetek.

Wie geschrieben ist Lineout vorhanden, wird aber nichts ausgegeben,

erinnere mich das Du da eine Änderung durchgeführt hattest, aber wo? Was sollte ich dazu noch ändern?

Die Umbennerei war echt doof meinerseits, hatte aber echt keine Ahnung, dass die Endungen nicht angezeigt wurden und es somit immer noch Dateien sind, die womöglich geladen werden, habe das jetzt im Finder umgestellt und die Dateien verschoben, sorry dafür!

Test jetzt noch ein wenig wegen der Hänger im lfd. Betrieb und werde dann später mal alle [BIOS Einstellungen](#) hochladen, sind leider eine ganze Menge und brauchen somit eigentlich zuviel Platz, kann sie ja aber dann nach Prüfung von Dir wieder löschen, sonst steigt mir jemand auf's Dach;))