

EFI zerschossen, blackscreen

Beitrag von „grt“ vom 13. Mai 2020, 19:50

das hdmi-adapter problem mit der UHD630 kenn ich, hab ich auch, und bisher nicht gelöst.

versuch bitte mal ein hdmi kabel ohne adapterei. oder dvi, hauptsache, kein adapter dazwischen.