

Lenovo T440s - Kopfhöreranschluss funktioniert nicht

Beitrag von „grt“ vom 13. Mai 2020, 20:10

das passt.. aber die layoutid 15 sollte eigentlich interne lautsprecher und line out, sowie internes mic und line in anzeigen. nutzt du eine ssdt/dsdt in der efi?