

OpenCore Catalina HP Probook 450 G6 : alles läuft bis auf Camera

Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 13. Mai 2020, 20:25

So, nun sehe ich auch ein Bild. Die AAPL und device-id waren falsch.

Ich poste hier mal für alle, die ein HP Probook 450 G6 mit Catalina installieren wollen, mein EFI-Verzeichnis.

Die Seriennummern habe ich ausge-"xxx"t:

```
<key>MLB</key>
```

```
<string>xxx</string>
```

```
<key>SystemProductName</key>
```

```
<string>MacBookPro15,2
```

```
</string>
```

```
<key>SystemSerialNumber</key>
```

```
<string>xxx</string>
```

```
<key>SystemUUID</key>
```

```
<string>xxx</string>
```

Was aber noch nicht geht ist, und ich hoffe, dass die Experten mir hier etwas helfen könnten:

- der Realtec ALC236 Audio Chip geht gar nicht. Wie man den zu laufen bekommt, weiß ich nicht. Ich habe schon alle Layouts mit alcid= 3 (oder 11,13,15,16,54,99) durchprobiert. Es half nichts.

- Die Camera geht auch nicht.

- Das Keyboard passt auch noch nicht (Klammern, >, <)