

Erledigt iMac Pro 4 core killer

Beitrag von „forofoto“ vom 14. Mai 2020, 11:10

Also: Entwarnung, BIOS startet wieder und zeigt auch die u.g. Teile an.

Eine frage an Jimsalabim:

1. In welchen Slot ich die M2 SSDs schraube sollte ja wohl egal sein oder?
2. Gleiches gilt wohl auch für Fenvi T 919 und Syba fire wire oob fkt.-tüchtig., Ich mußte den front USB 2.0 für den bluetooth opfern, habe aber ja noch am rear panel 2 USB 2.0 Anschlüsse, wo ich auch die Tatstatur und den boot stick reinstecke.
3. Habe ich die Alplacool richtig angeschlossen? Ich habe an CPU das Kabel von Alphacool und dann noch mit Adapter beide Lüfter


Wofur brauche ich dann noch die Verkabelung auf dem Mobo zur Pumpe?

4. GPU: ich habe ein 2x 8 Poliges Kabel verwendet , dann anschl. in das PSU oder brauche ich jeweils 1 achtpoliges Kabel für jeweils einen Stecker an der GPU, d.h. 2 Steckeranschlüsse am PSU?
5. Eigentlich bin ich sicher den boot stick richtig gemacht zu haben, und zwar nach der Anleitung von Jimsalabim (Mojave iMac pro 1.1, Version 5/2020, clover)

brauche ich die u.g. gezeigte Vorbereitung, und wenn ja wann?

Beim [Clover-Update](#) bitte "Anpassen" wählen und folgende Einstellungen vornehmen:





danke euch allen für den support für einen bloody beginner....

Ig forofofo