

**Erledigt**

## **MacBook Pro 5,2 - seltsames Verhalten**

**Beitrag von „guckux“ vom 15. Mai 2020, 12:07**

Mittlerweile habe ich den Akku getauscht (Empfehlung: LMP als Hersteller) - und er läuft mittlerweile auch ohne Netzversorgung problemlos locker 5 Stunden...

Überhaupt, habe ich das Gefühl, daß der Akku mit eine der Hauptursachen war - wenn auch nicht als fehlerhaft vorher angezeigt... wenn da aber bei den LiPo Zellen auch nur eine aus der Reihe tanzt, kann das sehr seltsame Effekte haben (jahrelange Modellflugerfahrung).